

**沈阳铸造研究所有限公司西厂区电子直线加速器探伤室改建
项目竣工环境保护验收意见修改单**

- 1) 在探伤室迷道内增补应急开关;
已增加应急开关, 详见报告 P16, 照片 11;
- 2) 按照法律法规相关要求, 完善应急预案、明确责任人。
完善应急预案并明确法人为第一责任人, 详见报告附件;
- 3) 核实职业照射人员与该项目的合理性;
详见报告 P12, 剂量估算章节;
- 4) 修改验收监测报告 (完善项目竣工图、补充探伤室内的监测数据)。
竣工图纸修改详见报告附图, 探伤室室内监测数据详见监测点位 15;
- 5) 探伤室暗室应设有危险废物储存罐, 定期由有资质的单位收储。
探伤室探伤产生的危废显影液定影液已由有资质单位回收, 详见报告附件,

辽宁辐洁环保技术咨询有限公司

2018 年 4 月 26 日